

RAPORT DE INTERVENȚIE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

a.I IDENTIFICARE

1. DATA RAPORTARII	ZIUA 1 LUNA 2 ANUL 4 ORA 0 MIN. 0	2. ISUJ CARE A ACȚIONAT (PT SVSU = 00)	0 0	
3. FELUL ȘI NR. SUBUNITĂȚII CARE A ACȚIONAT	S.V.S.U. RÂȘCA	6 0 0	4. NR. DE ORDINE SUBUNIT.	- - -
5. NR. DE ORDINE AL I.S.U.J.		6. NR. DE ORDINE I.G.S.U.	- - - - -	
7. SITUAȚIA DE URGENȚĂ	1 2 4 0	8. DENUMIRE OBIECTIV	Casă propr. Mocanu Andrei	
9. ORGAN AL AD-ȚIEI CENTRALE	0 0	11. DOMENIUL DE ACTIVITATE	9 9 9 9	
10. TIPUL PROPRIETĂȚII	8	13. DESTINAȚIA LOCULUI PRODUCERII EVENIMENTULUI	0 0 2	
12. OBIECTIVUL AFECTAT	1 3	14. CONSTRUCȚII PREVĂZUTE CU COȘURI DE FUM (DA=1, NU=2, NU E CAZUL=0)	1	

II. LOCALIZARE

1. LOCALITATEA	RÂȘCA , Com. RÂȘCA	2. MEDIU:	URBAN	1	RURAL	2					
3. JUDEȚUL ÎN CARE S-A PRODUS EVENIMENTUL	1 2										
4. STRADA	Principală	NR.	44	BLOC		NUMĂRUL		ETAJ		APARTAMENT	
5. SECTORUL		6. DISTANȚA ÎN KILOMETRI FAȚĂ DE SUBUNITATEA DE RAION	0 0 5								

III. MOMENTUL ANUNȚĂRII EVENIMENTULUI

ZIUA	LUNA	ANUL	ORA	MIN.
1	2	0	1	5

IV. MODUL DE ALERTARE

8

VIII. MOMENT SOSIRE SVSU

ZIUA	LUNA	ANUL	ORA	MIN.
1	2	0	1	5

B.V. MOMENTUL SOSIRII LA LOCUL INTERVENȚIEI

ZIUA	LUNA	ANUL	ORA	MIN.
1	2	0	1	5

VI. MOMENTUL LOCALIZĂRII

ZIUA	LUNA	ANUL	ORA	MIN.
1	2	0	1	7

VII. MOMENTUL LICHIDĂRII CONSECINTELOR EVENIMENTULUI

ZIUA	LUNA	ANUL	ORA	MIN.
1	2	0	1	6

VIII. MOMENTUL RETRAGERII DIN DISPOZITIV

ZIUA	LUNA	ANUL	ORA	MIN.
1	2	0	1	5

IX. FORȚE CERUTE ÎN SPRIJIN

0

X. PROCEDEE DE ÎNTRERUPEREA ARDERII

1

XI. COMANDANTUL INTERVENȚIEI

2	3
---	---

XXI. MIJLOACE DE STINGERE

	SERV PROF	SVSU		
DA	NU	DA	NU	
MIJLOACE DE PRIMĂ INTERVENȚIE			da	
NR ȚEVI DE REFULARE APA - tip B				
- tip C			2	
- tip D				
CU O ȚEAVĂ (ȚEVI) GENERAT./ LANSAT. DE SPUMĂ				
CU PULBERI				
INSTALAȚII AUTOMATE DE STINGERE				

XII. TIPUL ȘI NUMĂRUL AUTOSPECIALELOR ȘI UTILAJELOR FOLOSITE

TIP AUTOSPECIALE/URGENTE	I	II	III	IV	SVSU
- autospeciale de lucru cu apă și spumă					
- autospeciale de stins incendii cu pulberi					
- autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime					
- autospeciale pentru evacuarea fumului, gazelor și pentru iluminat					
- autospeciale de capacitate medie					
- autocamion de intervenție					
- ambulanțe (autosanitare)					
- autospeciale pentru descarcerare					
-autospeciala pirotehnică (AID, AFAC)					
- motopompe (remorcabile sau transportabile)					1
- alte utilaje					1

XIII. PERSONALUL DESTINAT INTERVENȚIEI

C.L.S.U.										
PROFESIONIȘTI	OFITERI				PRIMAR	-	-	-		
	MAISTRI				VICEPRIMAR	-	-	1		
	SUBOFITERI				SECRETAR	-	-	1		
	MILITARI.VOLUNT.				SUV:VOLUNTARI	-	-	8		
					ALTE INSTITUȚII	POLIȚIE			1	
						JANDARMI			-	
						Poliția de frontieră			-	
						ARMATĂ			-	
					ALȚII	CETĂȚENI			2	
						SALARIAȚI			-	

XIV. PERSOANE SALVATE: ADULȚI COPII
XV. VICTIME

CATEGORII	DECEDAȚI			RĂNIȚI, MUTILAȚI		
	ARȘI	ASFIX.	DIN ALTE SITUAȚII	ARȘI	ASF.	DIN ALTE SITUAȚII
Profesioniști						
Serv.vol. sau serv.priv						
Alte persoane decât serv. profes. sau vol.						
copii						

XVI. VICTIME PE GRUPE DE VÂRSTĂ

GRUPE	DECEDAȚI	RĂNIȚI
0-6 ani	-	-
7-14 ani	-	1
15-25 ani	-	-
26-55 ani	-	-
56-70 ani	-	-
peste 70 ani	-	-

XVII. ANIMALE

CATEGORII	MOARTE					SALVATE				
ANIMALE MARI										
ANIMALE MICI										
PĂSĂRI										

XVIII. VALORI ESTIMATE

Bunuri distruse 2000 lei
Bunuri salvate 30000 lei

XIX. CARACTERISTICILE FOCARULUI ÎNȚĂL

1. SURSA DE APRINDERE 2. MIJLOACE CARE PUTEAU PRODUCE APRINDEREA
3. PRIMUL MATERIAL CARE A ARS 4. ÎMPREJURARE DETERMINANTĂ

XX. DATE DESPRE OBIECTIV

1. Obiectivul a fost avizat/autorizat din punct de vedere al securității la incendiu DA NU Nu este cazul
2. Obiectivul a fost asigurat DA NU Nu este cazul
3. Obiectivul era prevăzut cu instalație de semnalizare/detectare DA NU Nu este cazul
4. Obiectivul era prevăzut cu instalație de stingere DA NU Nu este cazul
5. Obiectivul era prevăzut cu instalație de desfumare DA NU Nu este cazul
6. Dacă instalația de protecție a funcționat DA NU Nu este cazul
7. Dacă obiectivul a fost controlat de inspectorul de prevenire în anul curent DA NU Nu este cazul

XXII. CONSECINȚELE EVENIMENTULUI

au ars aprox. 2 m² perete din lemn al bucătăriei de vară

ALERTAREA C.L.S.U.

FUNCȚIA	A FOST APELAT		A RĂSPUNS	
PRIMAR		DA		DA
VICEPRIMAR		NU		NU
SECRETAR		NU		NU
ȘEF DE POST		DA		DA
AJ. ȘEF DE POST		DA		DA
ȘEF S.V.S.U.		DA		DA
SERVANT		DA		DA

XXIII-XXIV. FELUL MUNIȚIEI ASANATE ȘI CANTITATEA

PROIECTILE		MINE ANTIPERSONAL	
GRENADE OFENSIVE		MINE MARINE/FLUVIALE	
GRENADE DEFENSIVE		ARUNCĂTOR DE GRENADE	
BOMBE ARTILERIE		MUNIȚIE DE INFANTERIE SI ELEMENTE DE MUNIȚIE(CARTUȘE)	
BOMBE AVIAȚIE		ALTE MUNIȚII	
MINE ANTITANC			

XXV. SUPRAFAȚĂ AFECTATĂ (mp)**XXVI. CAUZA ACCIDENTULUI ÎN URMA EXPLOZIEI****XXVII. TIPUL ZONEI AFECTATE DE DEZASTRU****XXVIII. NUMĂRUL DE GOSPODĂRII CETĂȚENEȘTI AFECTATE****XXIX. EFECTE – POLUARE TRANSFRONTALIERĂ** DA NU**XXX. ASISTENȚĂ SPECIFICĂ SOLICITATĂ(PRIORITARĂ)****XXXI. MĂSURI SITUAȚII DE URGENȚĂ**

XXXII. CINE A VERIFICAT RAPORTUL NU 0 ȘEF C.O.J.

1 COMANDANT SUBUNITATE

2

XXXIII. DATE SUPLIMENTARE

Incendiul a fost lichidat de către personalul SVSU Râșca și cetățeni în limitele găsite, nefiind necesară intervenția pompierilor militari.